



Juillet 2025

Chère cliente IDEXX, cher client IDEXX,

Conformément à l'article 33(1) du Règlement REACH 1907/2006, nous vous écrivons pour vous informer du fait que la batterie de l'analyseur d'électrolytes et de gaz sanguins VetStat™ contient >0,1 % de soudure au plomb. Les soudures au plomb sont utilisées en interne dans la batterie pour connecter des fils électriques et ne sont pas accessibles lors d'une utilisation normale.

IDEXX s'engage à vous fournir des produits diagnostiques de la plus haute qualité qui répondent à toutes les exigences réglementaires et de sécurité locales. Veuillez poursuivre votre utilisation de l'analyseur et de sa batterie en respectant leurs instructions d'utilisation.

Sincères salutations,

**Tamara Goodine**

Chef de produit VetStat™, IDEXX